

平成23年7月14日(木) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

前回の平成23年6月17日(金)時点の生育状況写真と比べ、大きな変化はありませんが、ヨシ・雑草とも順調に生育しているように見えます。
ただし、今後接近する台風6号による影響が懸念されます。

ヨシ直植え状況写真



ヨシ根混入土状況写真



ヨシポット苗養生状況写真

