

# 平成 23 年 7 月 27 日 (水) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

## ヨシ直植え状況写真

台風前から状況はあまり良くなかったのですが、今回の台風でさらに本数が減ったようです。



## ヨシ根混入土状況写真

とにかく雑草が目立ちます。草のあいだに細かい砂が堆積していますが、全体的に流出は少ないようです。



台風による増水でもポットは健全です。動いた形跡、浮いて流されてしまったという状況は見受けられません。

## ヨシポット苗養生状況写真

