

平成 23 年 8 月 15 日 (月) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

ヨシ直植え状況写真

手前は雑草です。
ヨシ植え箇所のヨシは流出して、
まばらな状態です。



ヨシ根混入土状況写真

一部ヨシの植生が見られますが、ほとん
どが雑草となっています。



碧南市

中畑橋

矢作川

西尾市

棚尾橋

上塚橋

ヨシポット苗養生
ヨシ根混入土
ヨシ直植え
西尾緑地

他の植生に比べ、若干緑色が
薄いですが、生育しています。
ポット苗ですので、根が生育して
いれば大丈夫です。

ヨシポット苗養生状況写真

