

平成 23 年 9 月 15 日 (木) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

ヨシ直植え状況写真

ヨシ根混入土状況写真

9月3～4日に接近した台風12号により、矢作川も出水となりましたが、前回の8月15日の調査時とほとんど変化はありません。
ただ、ヨシを植えた箇所が流出した部分はさびしくなっていますが、これも試験施工のデータですので、今後の行われる施工の参考としていきます。



ヨシポット苗養生状況写真



上塚橋

矢作川

棚尾橋