

平成 23 年 10 月 14 日 (金) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

9月15日以降、植生箇所の変化はありません。
しかし、ヨシは秋も深まったこともあり、穂が白くなったり、一部では少し枯れかかっています。
(特にヨシポット苗箇所)

ヨシ直植え状況写真



ヨシ根混入土状況写真



碧南市

中畑橋

矢作川

西尾市

棚尾橋

ヨシ根混入土
ヨシ直植え
ヨシポット苗養生
西尾緑地

ヨシポット苗養生状況写真



上塚橋