


平成 23 年 11 月 15 日 (火) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

秋も深まり、冬に近づいてきたこともあり、ヨシは全体的に白っぽくなり枯れて来ています。
(根は生きています)
また、ポット苗においてもヨシが枯れてきており、ポット内の雑草が目立ってきています。

ヨシ直植え状況写真



ヨシ根混入土状況写真



ヨシポット苗養生状況写真



上塚橋

碧南市

中畑橋

矢作川

西尾市

棚尾橋