

# 平成23年12月16日(金) 矢作川ヨシ植え生育状況写真

冬になってヨシを含む植物が枯れてきています。  
ポット苗も枯れてはいますが、これまでの生育を考えると、確実に根付いていると考えられます。  
来年、早々には、ポット苗の根の状況を確認して報告します。

ヨシ直植え状況写真



ヨシ根混入土状況写真



ヨシポット苗養生状況写真

